


2005 - 06

STIHL®

	H	L	(H)	(L)	(H)	(L)	cm ³	kW (PS) n=1/min	mm	BOSCH NGK	mm	mm	mm	1/min	1/min	1/min	Nm	Nm	Nm	Nm	cm ³ /min n=10 000	
08 S 1108	-	-	1	1	-	-	60,3	2,8 (3,8) 8 000	0,2-0,3	WSR 6 F ¹⁾ WR 7 AC ¹⁾²⁾	0,5	2,0-2,4	0,3-0,4	2 000		10 000	10	30		30	9,5	
009 1120	-	-	1	1	-	-	36,6	1,2 (1,6) 7 500	0,15-0,2	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	1,8-2,0	0,35-0,4	2 800	10 500		9	25	25		8,5	
009 L, 011 1120	-	-	1	1	-	-	40,8	1,5 (2,0) 7 500	0,15-0,2	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	1,8-2,0	0,35-0,4	2 800	10 500		9	25	25		8,5	
020 S 1114	-	-	1 1/4	1 1/4	-	-	35,2	1,7 (2,3) 9 500	0,15-0,2	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2,0-2,1	0,35-0,4	2 400	12 000		7	30	30	25	10	
021 1123	-	-	1	1	-	-	35,2	1,5 (2,0) 9 000	0,2-0,4	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5			2 800	11 500		11,5	28	50		7	
023 1123	-	-	1	1	-	-	40,2	2,0 (2,7) 10 000	0,2-0,4	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5			2 800	12 500		11,5	28	50		7	
024 1121	-	-	1	1	-	-	41,6	2,1 (2,85) 9 500	0,15-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5			2 800	13 000		11	33	50		8,5	
025 1123	-	-	1	1	-	-	45,4	2,2 (3,0) 10 000	0,2-0,4	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5			2 800	13 000		11,5	28	50		7	
026 1121	-	-	1	1	-	-	48,7	2,6 (3,5) 9 500	0,15-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5			2 800	14 000		11	33	50		4,5-11,5	
029 1127	-	-	1	1	-	-	54,1	2,7 (3,7) 9 500	0,15-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5			2 800	12 500		11	28	50		6-15	
029 S 1127	-	-	1	1	-	-	56,5	3,0 (4,1) 9 500	0,15-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5			2 800	12 500		11	28	50		6-15	

1) TI 42.88 2) BOSCH



2005 - 06

STIHL®

	H	L					cm ³	kW (PS) n=1/min	mm	BOSCH NGK	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ³ /min n=10 000		
038 M 1119	-	-	1	1	-	-	72,2	3,6 (4,9) 9 500	0,2-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5										7-19		
038 S 1119	-	-	1	1	-	-	66,8	3,3 (4,5) 9 000	0,2-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5										9-19		
039 1127	-	-	1	1	-	-	64,1	3,4 (4,6) 9 500	0,15-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5										6-17,5		
051 1111	-	-	1	1 1/4	-	-	89,2	4,3 (5,8) 7 500	0,15-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5										18-36		
064 1122	-	-	1	1	-	-	84,9	4,8 (6,5) 9 500	0,2-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5										10-21		
066 1122	-	-	1	1	-	-	91,6	5,2 (7,1) 9 500	0,2-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5										10-21		
070 1106	-	-	1	1	-	-	105,7	4,8 (6,5) 7 000	0,2-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5	2,9-3,1	0,35-0,45	2 000			8 000	10	45		45	5-30	
075 1111	-	-	1	1 1/4	-	-	111	5,1 (7,0) 7 500	0,15-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5							10 000	11	35	70	40	7-19
076 1111	-	-	1	1 1/4	-	-	111	5,3 (7,2) 7 500	0,15-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5							10 000	11	35	70	40	7-19
084 1124	-	-	1	1	-	-	121,6	6,3 (8,7) 9 300	0,2-0,3	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5											17-25	
088 1124	-	-	1	1	-	-	121,6	6,4 (8,7) 8 500	0,2-0,35	WSR 6 F BPMR 7 A	0,5											14-36	